

Revisions fichier prosope.btl

-le 25 janvier 2000

Les donnees hydrologiques et les valeurs d'oxygene sont calibrees. Voir le fichier readme du repertoire profils. Les valeurs de fluorescence ne sont pas calibrees

Correction

pro102 : fluorescence a la bouteille 20

 erreur sur valeur. Pris la moyenne des valeurs des bouteilles 19 et 21,

 soit .7960E-01

- le 28 mars 2000

Correction

pro011 : bouteilles 20 et 21 au lieu de 19 et 20 (pas de bouteille 19)

- le 16 juin 2000

Corrige profils pro001 et pro034.

Mis toutes les données d'hydrologie et d'oxygene a 99.9999 (donnees rejetees).

A ces deux stations, le tuyau de protection du capteur de conductivite n'a pas

ete enleve avant la descente de la sonde. Seules les donnees de pression et de

fluorescence sont correctes.