

CLIENT : C.N.R.S. de Villefranche sur Mer

LIEU : Bouée BOUSSOLE à 32 miles nautiques au large de Nice

# RAPPORT D'INTERVENTION

BOUEE BOUSSOLE

Nettoyage

INSPECTION DU 28 DECEMBRE 2011



## RAPPORT DE MISSION

Date : 04 septembre 2011

Heure départ du port : 6 h 30mn

Heure départ du site : 10h 40 mn

Heure arrivée sur site : 8 h 06

Heure retour au port : 12 h 34

### Personnel embarqué :

- Monsieur Viano Eric
- Monsieur (scaphandriers Mare Nostrum) Mr VIANO Eric
- Monsieur (patron du bateau)

### Opérations effectuées :


- Nettoyage des instruments d'optique (suivant préconisations du cahier des charges)-4m
- Mesure du black
- Nettoyage des instruments d'optique (suivant préconisations du cahier des charges).-9m

### Météo :



- Houle : 0,4 m
- Vent : 5 à 10 noeuds



### Observations / remarques :



- Courant : non
- Visibilité sous l'eau : > à 20m





Photos avant nettoyage -4m
















Photos avant nettoyage -9m
















Photos apres nettoyage -4m















Photos apres nettoyage -9m









Autres vues :



